



Uwagi:  
 ↙ -Kleić Poxipolem  
 Malować Hammerite

42	Wkręt M5x20	PN-74/M-82 207	4		
41	Śruba M5x15	PN-74/M-82 105	2		
40	Śruba imbusowa M4x50	PN-74/M-82 302	1		
39	Wkręt M4x10	PN-74/M-82 207	8		
38	Sprężyna	PN-71/M-80 057	1		
37	Kolek gwintowany M5x5	PN-62/M-82 272	6		
36	Nakrętka M2	PN-75/M-82 144	1		
35	Sprężyna	PN-71/M-80 706	1		
34	Pas skórzany	1.34	1	Skóra cielęca	0,05
33	Lamacz próbki	1.33	1	NC10	0,007
32	Młot	1.32	1	St3	1,13
31	Zatrząsek	1.31	1	St3	0,001
30	Wskazówka	1.30	1	PA7	0,003
29	Tarcza odczytu	1.29	1	PA7	0,017
28	Dźwignia hamulca	1.28	1	St3	0,14
27	Prowadnica próbki prawa	1.27	1	St3	0,1
26	Prowadnica próbki lewa	1.26	1	St3	0,1
25	Nóżki	1.25	4	St3	0,04
24	Zaczepek	1.24	1	St3	0,04
23	Sworzeń zaczepu	1.23	1	St3	0,004
22	Ramię	1.22	1	St3S	0,39
21	Podkładka odległościowa	1.21	2	Teflon	0,006
20	Tulejka	1.20	2	CuZn37	0,01
19	Przegub	1.19	1	St3	0,09
18	Pokrywa łożyskowa	1.18	1	St3	0,05
17	Kolek blokady zaczepu	1.17	1	St3	0,001
16	Tuleja zaczepu	1.16	1	St3	0,047
15	Rączka	1.15	1	St3	0,002
14	Sworzeń zatrząsku	1.14	1	St3	0,015
13	Tuleja	1.13	1	St3	0,006
12	Zabierak	1.12	1	St3	0,001
11	Podkładka ustalająca	1.11	1	St3	0,003
10	Pok. łoż. z prow. wskaz.	1.10	1	St3	0,04
9	Pręt	1.09	4	St3	0,03
8	Łapy mocujące	1.08	2	St3	0,02
7	Łapa mocująca prawa	1.07	1	St3	0,04
6	Łapa mocująca lewa	1.06	1	St3	0,04
5	Oś hamulca	1.05	1	St3	0,06
4	Oś hamulca	1.04	1	St3	0,02
3	Podstawa	1.03	1	St3	8
2	Błacha prawa	1.02	1	St3	7,3
1	Błacha lewa	1.01	1	St3	7,3

Nr. kol.	Nazwa części (zespołu)	Nr. rys lub normy	Liczba sztuk	Materiał	Masa [kg]	Uwagi
Podziałka: Temat:					Masa [kg]	Klasa:
1:1		Młot Charpy'ego			26	Va
Zespół Szkół Mechanicznych w Zabrze		Rysował: Mirosław Dyduch Luboszek Białobrzewski	Data: 21.11.00	Nr. rys 1.00		
		Sprawdził: Mgr inż. Marek Roszak				